



LGLN, Regionaldirektion Hameln - Hannover  
Dorfstraße 19, 30519 Hannover



**Landesamt für Geoinformation  
und Landesvermessung Niedersachsen**  
Regionaldirektion Hameln - Hannover  
Kampfmittelbeseitigungsdienst

Gemeinde Moormerland  
FB Bau/Planung  
Frau Melanie Schmidt-Göwert  
Theodor-Heuss-Straße 12  
26802 Moormerland

Bearbeitet von Ivonne Miericke

Ihr Zeichen	Ihre Nachricht vom	Mein Zeichen (Bei Antwort angeben)	Durchwahl	0511 30245 502/-503	Hannover	12.09.2022
B-Pl. Nr. N 41	11.04.2022	BA-2022-01764	E-Mail	kdb-postfach@lgl.niedersachsen.de		

## Kampfmittelbeseitigung in Niedersachsen

### Ergebnis der beantragten Luftbilddauswertung nach § 3 NUIG

Projekt / Lageort: Moormerland - Neermoor, B-Pl. Nr. N 41

Sehr geehrte Frau Schmidt-Göwert,

die hier zurzeit vorhandenen Luftbilder wurden auf Ihren Antrag hin ausgewertet (siehe beigefügte Kartenunterlage).

Den beigefügten Kostenfestsetzungsbescheid bitten wir unter Angabe des Kassenzzeichens bis zum angegebenen Termin zu bezahlen.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrage

Ivonne Miericke

**Anlagen**  
Kostenfestsetzungsbescheid  
1 Kartenunterlage(n)  
Shape-Datei der Koordinaten

### Empfehlung: Sondierung

#### **Fläche A**

*Luftbilder:*

Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.

*Luftbildauswertung:*

Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird eine Kampfmittelbelastung vermutet.

*Sondierung:*

Es wurde keine Sondierung durchgeführt.

*Räumung:*

Die Fläche wurde nicht geräumt.

*Belastung:*

Es besteht ein begründeter Verdacht auf Kampfmittel.

#### **Hinweis:**

Hinsichtlich der erforderlichen Gefahrenerforschungsmaßnahmen wenden Sie sich bitte an die örtlich zuständige Gefahrenabwehrbehörde (Stadt oder Gemeinde). Diese wird über das Ergebnis der Auswertung in Kenntnis gesetzt.

### Empfehlung: Kein Handlungsbedarf

#### **Fläche B**

*Luftbilder:*

Die derzeit vorliegenden Luftbilder wurden vollständig ausgewertet.

*Luftbildauswertung:*

Nach durchgeführter Luftbildauswertung wird keine Kampfmittelbelastung vermutet.

*Sondierung:*

Es wurde keine Sondierung durchgeführt.

*Räumung:*

Die Fläche wurde nicht geräumt.

*Belastung:*

Ein Kampfmittelverdacht hat sich nicht bestätigt.

#### **Hinweise:**

Die vorliegenden Luftbilder können nur auf Schäden durch Abwurfkampfmittel überprüft werden. Sollten bei Erdarbeiten andere Kampfmittel (Granaten, Panzerfäuste, Brandmunition, Minen etc.) gefunden werden, benachrichtigen Sie bitte umgehend die zuständige Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder den Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Niedersachsen bei der RD Hameln-Hannover des LGLN.



**Legende**

- Antragsfläche
- kein Handlungsbedarf
- Sondierung empfohlen
- Bomb. Fl./Bodenverf. (BV)